

Инспекторы экононадзора провели выездную проверку в поселке Деденево Дмитровского района. Ранее местный житель сообщил о загрязнении местного водоема.

Инспекторы проверили сигнал бдительного гражданина и выехали на место. В Деденево сотрудники Экононадзора обнаружили некую бесхозную бетонную трубу, выведенную в озеро. На момент осмотра сброс не осуществлялся, однако обследование выявило следы неочищенных сточных вод. Администрации Дмитровского района было направлено предписание о ликвидации источника загрязнения.

Как сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган, повторная проверка показала, что предписание минэкологии выполнено, труба затампонирована. Осмотр озера не выявил признаков загрязнения.